




高圧タービン NO.2 (第2) 軸受部付近の保温材からの発火について



〔高圧タービン軸受漏油受取付図〕



〔発生メカニズムの概要〕

