## 最初の水素爆発は防げたのか?

海外のブログなどで「日本人は馬鹿だ、最初の水素爆発はともかく、2回目・3回目は防げたのではないか?」というような記事があって、「水素爆発は防げたのか?」ということを考えて見ました。


1号機については、(3 月 12 日 00:30 ドライウェル6 気圧」というデータが出ていたので、 <math>(12 日 10:17) 格納容器ベント(排気)」は、もう少し早く出来たはず、という指摘は当っているかも知れません。

しかし、ベントを早くしていれば、「12 日 15:36 1 号機水素爆発/5 F 損傷(ベント後 5 時間)」は防げた、という論理には必ずしもなりません。

格納容器ベントは、基本的にドライウェル(格納容器の上部の気相部分)の圧力を下げるだけで、水素は、格納容器の壁を通過して、原子炉建屋へ出て行きます。この部分の水素量を減らしても、効果は少ないでしょう。

実際、2号機では、「15日06:10 水素爆発/圧力抑制室損傷」と、ドライウェルに関係ない 箇所で爆発しています。

また、3 号機では、「13 日 09:10 ベント開放」して、「14 日 11:01 水素爆発/5 F損傷(ベント後 26 時間)」ですから、ベントを早く実施しても、水素爆発は防げなかった訳です。



左図は、マーク2型格納容器のベントの例ですが、格納容器上部のドライウェルからの蒸気排出と、下部の圧力抑制室(気相部)からの蒸気排出とが、各々の弁操作によって可能という仕組みが示されています。

(NRC 資料より)

なお、この図では、必ずフィルターなどを通す仕組みとなっていますが、バイパスする配管があるはずです。

それと、そもそも、今回、日本中に撒き散らされた放射能は、殆どが、これら3基のベントによって排出されたものです。水素爆発で5Fが吹き飛んでも、放射能流出は起きません。また、4号機プールの水素爆発を事前に防ぐ方法はありません。5Fでの水素爆発を防ぐことに何の意味があるだろうかということです。まあ、ガレキを取り除く手間が増えたことは確かですが。

もし、あの時にベントをしなけば、格納容器は大破損して、制御不可能になり、東日本放射能災害どころか、日本全体か地球規模の放射能災害になっていたかも知れません。

## 以上から

- ①1 号機のベントはもう少し早くできた可能性はある。
- ②しかし、ベントを早くできたとしても、水素爆発は防げないし、仮に水素爆発を 防止できても、放射能流出は防げない。
- ③放射能流出はベント実施によるもので、ベント自体は、緊急避難(超法規的手段)としてやむを得なかった。

技術的には上の通りで、結果として現場の消火活動に影響はなかった訳ですが、火事の現場へ消防士を激励しに行くようなことは避けるべきでしょう。

2011-4-21 記